

TOP > 行政情報 > 各課からのお知らせ > 小中学校通学路危険箇所合同点検・対策検討について

行政情報

各課からのお知らせ

小中学校通学路危険箇所合同点検・対策検討について

昨年相次いで発生した通学路における悲惨な事故の発生を受け、文部科学省、警察庁、国土交通省、都道府県、市町村及び各地域の学校、教育委員会など関係機関が連携して、通学路の安全点検や安全確保を図る取り組みを優先課題として、全国的に展開することになりました。

売木村においても、昨年8月に関係機関合同の点検を行いました。点検で何らかの対策が必要とされた危険箇所についてお知らせします。

通学路要対策箇所マップ

通学路要対策箇所マップ 145.3 KB

[このページの上へ▲](#)

[各課からのお知らせ一覧へもどる](#)

- [行政情報](#)
- [村の概要\(位置・地勢・村章・村花・村木・村鳥・村民憲章\)](#)
- [村の要覧\(準備中\)](#)
- [公共機関・組織連絡先](#)
- [村長だより](#)
- [売木村からのお知らせ](#)
- [各課からのお知らせ](#)
- [各種申請書](#)
- [広報うるぎ](#)
- [行財政資料一覧](#)
- [売木村例規集](#)

長野県 売木村 売木小中学校校区 (通学路緊急合同点検 対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、建設事務所、売木村総務課、阿南警察署

学校区域図




至 平谷村

主要通学路
家庭から主要通学路までの通り道も通学路とする。

河川

要対策箇所



・スピードを出す車両が多く、歩道がない。児童生徒は路側帯の中を歩いている。

<対策メニュー>
減速用ドットを設置しスピードを抑える【長野県】

・冬期間凍結し、茶臼山(西側)から来る車両がスリップし、橋に衝突する危険がある。岩倉地区の児童生徒は、これを避けるために国道418号線で迂回している。

<対策メニュー>
国道418号バイパス改良に合わせて対応。【長野県】
標識の設置は交通安全協会対応【売木村】

・道路幅が狭く、道路側面に用水路が設置されており、転落の危険がある。

<対策メニュー>
用水管理者(村)が管理対応【売木村】

・見通しの良い直線道路であるため、朝の時間帯はスピードを出して通る車両が多い。

<対策メニュー>
国道418号バイパス改良に合わせて対応。【長野県】
標識の設置は交通安全協会対応【売木村】

